


Abgleichplan EL100


Ansicht von oben

Anordnung der Potentiometer:



Poti Bedeutung

TR1	max. Laststrom (Bereich I ₁)
TR2	max. Laststrom (Bereich I ₂)
TR3	Offset-Abgleich
TR4	Abgleich analoger Steuereingang
TR5	Abgleich Leistungsbegrenzung
TR6	Abgleich Meßinstrument

					<i>Maßstab</i>
				Abgleichplan EL100	
		<i>Datum</i>	<i>Name</i>		
		<i>Bearb</i>	12.8.88 M. Gräßl		
		<i>Gepr.</i>			
		<i>Norm</i>			
Ch. BEHA GmbH					
				<i>Blatt</i>	

